

Ved montering af vinterdæk på en VW-Golf, med stålfælge, brugte vi HOFMANN vægte type 161 i en ikke coated version. Efter ca 7.500 km, i perioden mellem november og marts, så vægten ud som på billedet. Dette foto blev taget efter rengøring af fælgen med en højtryksrenser.

Du kan tydeligt se aflejringen, som følge af oxydering og rest af bremsestøv som er gået ind i fælgen. Denne vægt har været monteret udvendigt på fælgen, beskyttet af en plasthjulskapsel.

Billedet af den coatede HOFMANN vægt type 161, monteret på samme bil i samme periode, blot på indersiden af fælgen.

Her er absolut ingen corossion.



Coated vægt på samme bil

